Ayuntamiento de Málaga
Área de Sostenibilidad Medioambiental

CONTROL MOSQUITOS CULÍCIDOS - PARAJE NATURAL DESEMBOCADURA DELGUADALHORCE

SEMANA 13: Tras dos semanas de lluvias, los días 28, 29 y 30 de marzo se ha realizado visita al Paraje en compañía de agente de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y en el entorno. De esta visita destacamos lo siguiente:

- Se observan larvas en la mayoría de puntos. Se aplica larvicida en zonas encharcadas por la subida de nivel de agua y en los puntos de mayor concentración de larvas, no aplicando en aquellas zonas/lagunas donde las aves están realizando nidificación y además la presencia de larvas es menor. Observamos larvas de quironómidos en la mayoría de las lagunas.
- Durante esta semana se han utilizado los siguientes recursos:
  - Día 28: 1 técnico en horario de 08.00-14.00h.
  - Día 29: 3 técnicos en horario de 08.00-15.00h.
  - Día 30: 3 técnicos en horario de 08.00-15.00h.
  - En total se han invertido 48 horas de trabajo en el Paraje y su entorno.
- La temperatura de las lagunas es similar a la semana anterior.
- El nivel del agua de las lagunas es muy superior respecto a la semana anterior.
- La presencia de mosquitos adultos es media.
- La población de quironómidos es baja.
- Se han revisado ambos brazos del Río Guadalhorce sin encontrar larvas.



Trampas captura mosquitos adultos semana 13
-C.P. Julio Caro Baroja: 14 mosquitos
-Complejo deportivo Inacua: *punto de luz averiado*
-Campo fútbol Guadalmar: 8 mosquitos
-C.P. Clara Campoamor: 7 mosquitos
Trampas captura mosquitos adultos semana 13 (modelo Qista)
-C.P. Julio Caro Baroja: 8 mosquitos
-Complejo deportivo Inacua: *punto de luz averiado*
-Campo fútbol Guadalmar: 11 mosquitos
-AA.VV. San Julian: 5 mosquitos



Se adjuntan planos con puntos revisados, plano con zonas donde se aplica larvicida y cuadro con los puntos de control de mosquitos culícidos en el paraje natural.

Ayuntamiento de Málaga
Área de Sostenibilidad Medioambiental

CONTROL MOSQUITOS CULÍCIDOS - PARAJE NATURAL DESEMBOCADURA DEL GUADALHORCE

Ayuntamiento de Málaga
Área de Sostenibilidad Medioambiental

CONTROL MOSQUITOS CULÍCIDOS - PARAJE NATURAL DESEMBOCADURA DELGUADALHORCE

Ayuntamiento de Málaga
Área de Sostenibilidad Medioambiental

CONTROL MOSQUITOS CULÍCIDOS - PARAJE NATURAL DESEMBOCADURA DELGUADALHORCE

TÉCNICO:	ATHISA	FECHA VISITA:	28, 29 y 30/03/22

PUNTO	ALTURA LAMINA AGUA	Tª AGUA (ºC)	LARVAS CULÍCIDOS		OBSERVACIONES
			RECUENTO DIPPER	DESARROLLO LARVAS (L1-L4)	
1	92	18	15 - 20	L1-L2-L3-L4	
2	92	18	10 - 15	L1-L2-L3-L4	
3	92	18	10 - 15	L1-L2-L3-L4	
4	-	18	10 - 15	L1-L2-L3-L4	
5	-	18	10 - 15	L1-L2-L3-L4	
6	-	18	10 - 15	L1-L2-L3-L4	
7	-	18	10 - 15	L1-L2-L3-L4	
8	-	18	1 - 5	L1-L2-L3-L4	
9	-	16	-	-	
10	>40	16	1 - 5	L1-L2-L3-L4	
11	>40	16	1 - 5	L1-L2-L3-L4	
12	>40	16	1 - 5	L1-L2-L3-L4	
13	-	16	-	-	
14	*	18	-	-	
15	*	19	10 - 15	L1-L2-L3-L4	

Ayuntamiento de Málaga
Área de Sostenibilidad Medioambiental

CONTROL MOSQUITOS CULÍCIDOS - PARAJE NATURAL DESEMBOCADURA DELGUADALHORCE

TÉCNICO:	ATHISA	FECHA VISITA:	28, 29 y 30/03/22

PUNTO	ALTURA LAMINA AGUA	Tª AGUA (ºC)	LARVAS CULÍCIDOS		OBSERVACIONES
			RECUENTO DIPPER	DESARROLLO LARVAS (L1-L4)	
16	*	18	-	-	
17	*	18	-	-	
18	-	16	-	-	
19	-	16	10 - 15	L1-L2-L3-L4	
20	-	17	1 - 5	L1-L2-L3-L4	
21	-	16	1 - 5	L1-L2-L3-L4	
22	-	16	1 - 5	L1-L2-L3-L4	
23	-	16	1 - 5	L1-L2-L3-L4	
24	-	17	1 - 5	L1-L2-L3-L4	
25	-	17	1 - 5	L1-L2-L3-L4	
26	-	16	-	-	
27	-	16	-	-	
28	-	16	1 - 5	L1-L2-L3-L4	
29	>0	17	1 - 5	L1-L2-L3-L4	
30	>40	16	1 - 5	L1-L2-L3-L4	

*NIVEL AGUA POR ENCIMA DE TABLILLA

Ayuntamiento de Málaga
Área de Sostenibilidad Medioambiental

CONTROL MOSQUITOS CULÍCIDOS - PARAJE NATURAL DESEMBOCADURA DELGUADALHORCE

TÉCNICO:	ATHISA	FECHA VISITA:	28, 29 y 30/03/22

PUNTO	ALTURA LAMINA AGUA	Tª AGUA (ºC)	LARVAS CULÍCIDOS		OBSERVACIONES
			RECUENTO DIPPER	DESARROLLO LARVAS (L1-L4)	
31	>40	16	1 - 5	L1-L2-L3-L4	
32	-	-	-	-	
33	-	-	-	-	

ENTORNO PARAJE GUADALHORCE (ZONAS REVISADAS DURANTE SEMANA 13)

- **Barriada Guadalmar – Vega de Oro – La Cizaña – San Julián**
  1. Canal pluvial paralelo a Río Guadalhorce y canal parte trasera iglesia.
  2. Arroyo junto Vega de Oro. Se observan larvas. Se aplica larvicida.
  3. Rejillas pluviales. Se observan larvas. Se aplica larvicida.
  4. Canales – arroyo zona Plaza Mayor y Campo de Golf. Se observan larvas. Se aplica larvicida.
  5. Lagunas en Arrajainal. No se observan larvas.
  6. Arroyo San Julián – Ibericar y charca Ibericar. No se observan larvas.

- **Barriada Parque Litoral – Sacaba Beach**
  1. Canal pluvial paralelo a Av. Manuel Alvar. Se observan larvas. Se aplica larvicida.
  2. Rejillas pluviales. Se observan larvas. Se aplica larvicida.
  3. Laguna Sacaba Beach. No se observan larvas.
  4. Charca Calle Casares y canales frente Martín Carpena. Se observan larvas. Se aplica larvicida.