



ANEXO III ESTACIONES DE MONITORIZACIÓN


CONTENIDO

1.- ESTACIONES DE MONITORIZACIÓN EN ZAS TEATINOS	4
1.1.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-01	4
1.2.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-13.....	10
1.3.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-14.....	16
1.4.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-26	22
1.5.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-40	28
1.6.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-47_N.....	34
1.7.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-48_N.....	40
2.- ESTACIONES DE MONITORIZACIÓN EN ZAS TEATINOS	46
2.1.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-02	46
2.2.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-03	52
2.3.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-04	58
2.4.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-05	64
2.5.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-06	70
2.6.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-07	76
2.7.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-08	82
2.8.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-09	88
2.9.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-10	94
2.10.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-11.....	100
2.11.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-12.....	106
2.12.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-15.....	112
2.13.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-16.....	118
2.14.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-17	124
2.15.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-18.....	130
2.16.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-19.....	136
2.17.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-20	142
2.18.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-21.....	148


2.19.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-22	154
2.20.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-23.....	160
2.21.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-24	166
2.22.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-25.....	172
2.23.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-27.....	178
2.24.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-28.....	184
2.25.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-29.....	190
2.26.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-30.....	196
2.27.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-31.....	202
2.28.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-32.....	208
2.29.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-33.....	214
2.30.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-34.....	220
2.31.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-35	226
2.32.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-36.....	232
2.33.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-37.....	238
2.34.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-38.....	244
2.35.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-39.....	250
2.36.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-41.....	256
2.37.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-42_N.....	262
2.38.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-43_N.....	268
2.39.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-44_N.....	274
2.40.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-45_N.....	280
2.41.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-46_N	286


1.- ESTACIONES DE MONITORIZACIÓN EN ZAS TEATINOS


1.1.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-01


DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
368026	4065017	1 semana	10/06/2025 al 17/06/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-01				
				


--










Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	64	68	55
Martes	64	67	58
Miércoles	63	67	56
Jueves	64	76	56
Viernes	65	74	57
Sábado	64	72	61
Domingo	63	67	60


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	5
% sobre total	23,81%


1.2.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-13

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
368033	4064964	1 semana	10/06/2025 al 17/06/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-13				
				










Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	62	63	51
Martes	63	65	52
Miércoles	62	64	54
Jueves	63	65	53
Viernes	63	66	55
Sábado	61	65	57
Domingo	59	63	56


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	0
% sobre total	0 %


1.3.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-14

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
368008	4065002	1 semana	10/06/2025 al 17/06/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-14				
				










Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	62	65	51
Martes	62	66	51
Miércoles	62	66	54
Jueves	62	68	53
Viernes	62	67	54
Sábado	60	64	56
Domingo	59	64	54


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	0
% sobre total	0 %


1.4.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-26

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
368043	4065074	1 semana	10/06/2025 al 17/06/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-26				
				











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	60	62	49
Martes	64	63	52
Miércoles	62	64	53
Jueves	61	64	58
Viernes	62	66	56
Sábado	60	66	55
Domingo	58	63	55


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	0
% sobre total	0 %


1.5.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-40


DATOS DE LA MEDIDA			FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha
367888	4064986	1 semana	10/06/2025 al 17/06/2025
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-40			
			


--










Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	62	66	53
Martes	63	67	53
Miércoles	62	64	55
Jueves	63	67	55
Viernes	64	69	57
Sábado	61	67	58
Domingo	60	63	56


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	1
% sobre total	4,76 %


1.6.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-47_N

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
3678424	4065032	1 semana	10/06/2025 al 17/06/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-47_N				
				











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	53	55	46
Martes	53	58	46
Miércoles	53	60	46
Jueves	54	62	49
Viernes	53	60	49
Sábado	51	58	52
Domingo	50	59	51


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	0
% sobre total	0 %


1.7.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-48_N

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
368349	4064942	1 semana	10/06/2025 al 17/06/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-48_N				
				










Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	64	65	55
Martes	65	67	58
Miércoles	64	67	55
Jueves	65	67	56
Viernes	65	68	57
Sábado	63	66	59
Domingo	64	71	58


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	2
% sobre total	9,52 %


2.- ESTACIONES DE MONITORIZACIÓN EN ZAS TEATINOS


2.1.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-02

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373248	4065182	1 semana	17/09/2025 al 24/09/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-02				
				










Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	62	62	59
Martes	62	61	59
Miércoles	63	63	57
Jueves	62	63	59
Viernes	63	65	60
Sábado	62	65	63
Domingo	61	62	62

Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	6
% sobre total	28,57%

2.2.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-03


DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373192	4065033	1 semana	24/09/2025 al 30/09/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-03				

--







Datos por semana (MLG-3)




6






Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	63	65	60
Martes	64		59
Miércoles		68	
Jueves	63	68	61
Viernes	64	70	66
Sábado	65	71	68
Domingo	64	67	67


Total Valores Diarios	
Total	18
Total superaciones	8
% sobre total	44,44%


2.3.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-04

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373202	4064960	2 semanas	30/09/2025 al 14/10/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-04				
				
				











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d semana1	L _d semana2	L _e semana1	L _e semana2	L _n semana1	L _n semana2
Lunes	63	62	66	67	58	59
Martes	62	63	67	68	58	57
Miércoles	61	61	67	67	59	58
Jueves	63	63	67	67	59	59
Viernes	64	64	70	69	61	61
Sábado	62	64	70	70	63	64
Domingo	61	63	66	70	62	63


Total Valores Diarios	
Total	42
Total superaciones	15
% sobre total	35,71%


2.4.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-05


DATOS DE LA MEDIDA			FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha
373063	4065045	1 semana	17/09/2025 al 24/10/2025
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-05			
			













Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	60	61	63
Martes	61	62	62
Miércoles	58	65	67
Jueves	60	64	63
Viernes	60	64	68
Sábado	61	64	69
Domingo	59	65	68


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	7
% sobre total	33,33%


2.5.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-06


DATOS DE LA MEDIDA			FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha
373124	4065084	1 semana	02/09/2025 al 09/09/2025
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-06			
			


--










Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	63	68	66
Martes	63	65	64
Miércoles	62	66	66
Jueves	63	66	67
Viernes	63	68	70
Sábado	63	69	71
Domingo	63	66	70


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	8
% sobre total	38,10%


2.6.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-07

DATOS DE LA MEDIDA			FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha
373020	4064976	1 semana	21/10/2025 al 28/10/2025
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-07			
			











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	61	62	60
Martes	61	63	58
Miércoles	62	65	61
Jueves	61	64	61
Viernes	62	66	63
Sábado	64	70	68
Domingo	63	66	66


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	7
% sobre total	33,33%


2.7.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-08

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373171	4064933	1 semana	14/10/2025 al 21/10/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-08				
				











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	66	68	64
Martes	66	67	60
Miércoles	66	68	62
Jueves	66	69	62
Viernes	67	71	63
Sábado	67	73	66
Domingo	66	69	66


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	11
% sobre total	52,38%


2.8.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-09

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373113	4064720	1 semana	06/11/2025 al 13/11/2025	
Observaciones: se corrige por reflexiones				
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-09				
				











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	58	61	54
Martes	60	63	51
Miércoles	59	62	54
Jueves	60	64	55
Viernes	60	65	55
Sábado	60	65	54
Domingo	57	59	53


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	0
% sobre total	0,00%


2.9.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-10


DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373116	4064982	1 semana	21/10/2025 al 28/10/2025	
Observaciones: se corrige por reflexiones				
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-10				
				

				
--	--	--	--	--











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	60	65	54
Martes	62	67	52
Miércoles	63	67	60
Jueves	60	66	60
Viernes	61	70	59
Sábado	63	73	65
Domingo	62	65	61


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	7
% sobre total	33,33%


2.10.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-11


DATOS DE LA MEDIDA			FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha
373108	4064999	1 semana	21/10/2025 al 28/10/2025
Observaciones: se corrige por reflexiones			
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-11			
			













Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	57	57	59
Martes	57	58	60
Miércoles	55	60	59
Jueves	55	59	60
Viernes	56	67	61
Sábado	60	74	66
Domingo	57	59	66


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	8
% sobre total	38,10%


2.11.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-12

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373439	4065158	1 semana	02/09/2025 al 09/09/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-12				
				











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	63	68	58
Martes	64	66	57
Miércoles	62	66	60
Jueves	63	68	58
Viernes	62	67	61
Sábado	63	67	61
Domingo	63	67	61


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	4
% sobre total	19,05%


2.12.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-15

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373171	4065221	1 semana	17/09/2025 al 24/09/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-15				
				











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	66	64	60
Martes	65	65	61
Miércoles	68	66	60
Jueves	66	66	61
Viernes	67	68	62
Sábado	64	66	66
Domingo	63	65	64


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	7
% sobre total	33,33%


2.13.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-16


DATOS DE LA MEDIDA			FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha
373102	4064967	1 semana	21/10/2025 al 28/10/2025
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-16			
			


--











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	59	64	57
Martes	61	62	56
Miércoles	58	64	59
Jueves	58	65	61
Viernes	60	69	62
Sábado	62	72	68
Domingo	61	64	64


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	7
% sobre total	33,33%


2.14.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-17

DATOS DE LA MEDIDA			FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha
373135	4064985	1 semana	14/10/2025 al 21/10/2025
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-17			
			











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	64	68	62
Martes	64	68	61
Miércoles	64	70	64
Jueves	65	70	62
Viernes	65	72	66
Sábado	66	74	69
Domingo	67	71	71


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	12
% sobre total	57,14%


2.15.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-18


DATOS DE LA MEDIDA			FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha
373254	4064912	2 semanas	30/09/2025 al 14/10/2025
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-18			
			

			
--	--	--	--











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d semana1	L _d semana2	L _e semana1	L _e semana2	L _n semana1	L _n semana2
Lunes	60	58	59	61	53	54
Martes	59	63	61	60	51	51
Miércoles	67	60	67	61	54	55
Jueves	60	59	63	62	55	52
Viernes	61	60	63	66	58	56
Sábado	60	59	67	68	61	59
Domingo	59	60	60	65	59	60


Total Valores Diarios	
Total	42
Total superaciones	4
% sobre total	9,52%


2.16.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-19


DATOS DE LA MEDIDA			FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha
373243	4064971	2 semanas	30/09/2025 al 14/10/2025
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-19			
			


--










Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d semana1	L _d semana2	L _e semana1	L _e semana2	L _n semana1	L _n semana2
Lunes	64	63	66	66	59	60
Martes	63	63	67	66	57	57
Miércoles	62	62	68	66	59	58
Jueves	63	63	68	68	60	59
Viernes	64	64	69	71	62	61
Sábado	64	64	69	69	63	63
Domingo	63	64	67	69	63	63


Total Valores Diarios	
Total	42
Total superaciones	16
% sobre total	38,10%


2.17.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-20

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373226	4065080	1 semana	24/09/2025 al 30/09/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-20				
				











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	58	57	52
Martes			
Miércoles		60	
Jueves	59	61	54
Viernes	59	62	61
Sábado	60	64	65
Domingo	59	57	64


Total Valores Diarios	
Total	16
Total superaciones	3
% sobre total	18,75%


2.18.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-21


DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373295	4065233	1 semana	02/09/2025 al 09/09/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-21				
				












Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	56	61	53
Martes	56	61	54
Miércoles	56	58	53
Jueves	56	59	54
Viernes	57	62	56
Sábado	56	60	59
Domingo	56	59	59


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	2
% sobre total	9,52%


2.19.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-22


DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373227	4065026	2 semanas	30/09/2025 al 14/10/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-22				

--










Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d semana1	L _d semana2	L _e semana1	L _e semana2	L _n semana1	L _n semana2
Lunes	65	64	67	66	66	67
Martes	64	66	66	66	66	66
Miércoles	65	64	66	66	67	67
Jueves	64	65	67	68	66	67
Viernes	66	66	70	73	69	69
Sábado	65	65	70	71	72	71
Domingo	64	65	67	69	73	70


Total Valores Diarios	
Total	42
Total superaciones	19
% sobre total	45,24%


2.20.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-23

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373151	4065145	1 semana	24/09/2025 al 30/09/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-23				
				











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	55	60	53
Martes			
Miércoles	57	61	
Jueves		62	55
Viernes	56	64	58
Sábado	57	63	64
Domingo	56	62	63


Total Valores Diarios	
Total	16
Total superaciones	2
% sobre total	12,50%


2.21.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-24

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373228	4065274	1 semana	17/09/2025 al 24/09/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-24				
				











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	66	64	60
Martes	65	65	61
Miércoles	61	64	61
Jueves	66	66	61
Viernes	67	68	62
Sábado	64	66	66
Domingo	63	65	64


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	7
% sobre total	33,33%


2.22.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-25


DATOS DE LA MEDIDA			FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha
373178	4064745	1 semana	09/09/2025 al 17/09/2025
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-25			
			












Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	62	63	55
Martes	62	63	55
Miércoles	61		54
Jueves			
Viernes			
Sábado	62	66	59
Domingo	61	63	59


Total Valores Diarios	
Total	14
Total superaciones	2
% sobre total	14,29%


2.23.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-27


DATOS DE LA MEDIDA			FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha
373130	4065125	1 semana	24/09/2025 al 30/09/2025
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-27			
			


--











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	57	58	57
Martes	57		55
Miércoles		59	
Jueves	55	60	58
Viernes	57	61	61
Sábado	57	62	66
Domingo	56	59	64


Total Valores Diarios	
Total	18
Total superaciones	3
% sobre total	16,67%


2.24.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-28


DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373132	4065005	1 semana	14/10/2025 al 21/10/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-28				
				

				
--	--	--	--	--











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	59	64	59
Martes	60	64	57
Miércoles	60	66	60
Jueves	61	66	59
Viernes	60	69	63
Sábado	62	71	65
Domingo	61	67	66


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	8
% sobre total	38,10%


2.25.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-29

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373096	4065028	1 semana	21/10/2025 al 28/10/2025	
Observaciones: se corrige por reflexiones				
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-29				
				











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	57	57	59
Martes	57	58	60
Miércoles	55	60	59
Jueves	55	59	60
Viernes	56	67	61
Sábado	60	74	66
Domingo	57	59	66


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	8
% sobre total	38,10%


2.26.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-30


DATOS DE LA MEDIDA			FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha
373112	4064929	1 semana	06/11/2025 al 13/11/2025
Observaciones: se corrige por reflexiones			
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-30			
			

			
--	--	--	--










Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	58	65	51
Martes	57	65	48
Miércoles	58	64	51
Jueves	58	66	52
Viernes	59	66	53
Sábado	59	67	56
Domingo	59	65	56


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	0
% sobre total	0,00%


2.27.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-31

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373438	4064961	1 semana	02/09/2025 al 17/09/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-31				
				











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	62	64	52
Martes	62	63	60
Miércoles	61		
Jueves			
Viernes			
Sábado	62	68	56
Domingo	63	65	56


Total Valores Diarios	
Total	13
Total superaciones	1
% sobre total	7,69%


2.28.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-32

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373150	4064674	1 semana	06/11/2025 al 13/11/2025	
Observaciones: se corrige por reflexiones				
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-32				
				











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	58	63	51
Martes	59	65	50
Miércoles	58	64	53
Jueves	59	64	53
Viernes	60	66	55
Sábado	60	67	54
Domingo	57	62	52


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	0
% sobre total	0,00%


2.29.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-33


DATOS DE LA MEDIDA			FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha
373144	4064942	1 semana	14/10/2025 al 21/10/2025
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-33			
			

			
--	--	--	--











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	66	70	63
Martes	66	67	59
Miércoles	65	70	61
Jueves	66	70	61
Viernes	67	73	63
Sábado	67	74	65
Domingo	66	70	64


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	13
% sobre total	61,90%


2.30.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-34

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373261	4064983	2 semanas	30/09/2025 al 14/10/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-34				
				











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d semana1	L _d semana2	L _e semana1	L _e semana2	L _n semana1	L _n semana2
Lunes	66	66	69	70	59	60
Martes	65	64	69	69	59	57
Miércoles	64	64	69	69	60	60
Jueves	64	65	70	70	61	60
Viernes	66	66	72	72	62	61
Sábado	66	66	71	71	64	63
Domingo	67	67	69	71	63	63


Total Valores Diarios	
Total	42
Total superaciones	27
% sobre total	64,29%


2.31.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-35

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373009	4065122	1 semana	09/09/2025 al 17/09/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-35				
				










Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	60	60	56
Martes	58	65	60
Miércoles	58	60	62
Jueves	59	62	62
Viernes	61	67	61
Sábado	61	65	63
Domingo	59	61	61


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	6
% sobre total	28,57%


2.32.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-36

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373075	4064976	1 semana	21/10/2025 al 28/10/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-36				
				











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	58	62	59
Martes	59	61	59
Miércoles	58	63	61
Jueves	57	62	63
Viernes	58	69	64
Sábado	61	73	70
Domingo	60	64	66


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	9
% sobre total	42,86%


2.33.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-37

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373317	4065167	1 semana	17/09/2025 al 24/09/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-37				
				










Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	58	59	52
Martes	59	59	52
Miércoles	65	59	54
Jueves	60	60	52
Viernes	60	62	53
Sábado	58	60	56
Domingo	58	58	56


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	0
% sobre total	0,00%


2.34.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-38

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373103	4065105	1 semana	02/09/2025 al 09/09/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-38				










Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	62	66	65
Martes	62	63	67
Miércoles	61	64	64
Jueves	62	65	66
Viernes	62	66	67
Sábado	63	66	69
Domingo	62	65	70


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	7
% sobre total	33,33%


2.35.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-39


DATOS DE LA MEDIDA			FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha
373172	4064869	1 semana	14/10/2025 al 21/10/2025
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-39			

--











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	66	69	63
Martes	66	68	59
Miércoles	66	69	59
Jueves	66	71	61
Viernes	67	71	62
Sábado	65	73	64
Domingo	65	70	64


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	13
% sobre total	61,90%

2.36.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-41

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373177	4065020	1 semana	24/09/2025 al 30/09/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-41				
				











Comparativa día laboral VS día Ocio (MLG-41)



6


Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	65	70	62
Martes	65		60
Miércoles		73	
Jueves	65	72	64
Viernes	67	74	69
Sábado	68	74	70
Domingo	67	71	70


Total Valores Diarios	
Total	18
Total superaciones	12
% sobre total	66,67%


2.37.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-42_N

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373042	4064638	1 semana	09/09/2025 al 17/09/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-42_N				
				


				
--	--	--	--	--








6




Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	65	65	57
Martes	65	68	56
Miércoles	64	69	58
Jueves	64	68	60
Viernes	66	70	61
Sábado	65	70	62
Domingo	65	66	62


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	7
% sobre total	33,33%

2.38.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-43_N

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
372997	4064855	1 semana	09/09/2025 al 17/09/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-43_N				
				











Comparativa día laboral VS día Ocio (MLG-43_N)



6


Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:




Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	62	64	55
Martes	63	64	56
Miércoles	64		54
Jueves			
Viernes			
Sábado			
Domingo	63	65	60

Total Valores Diarios	
Total	11
Total superaciones	1
% sobre total	9,09%


2.39.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-44_N


DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
372871	4064855	1 semana	21/10/2025 al 28/10/2025	
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-44_N				
				






6






Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	60	61	52
Martes	60	59	54
Miércoles	60	60	53
Jueves	60	62	52
Viernes	61	64	53
Sábado	62	72	55
Domingo	58	61	57


Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	1
% sobre total	4,76%


2.40.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-45_N

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
372814	4064873	1 semana	21/10/2025 al 28/10/2025	
Observaciones: se corrige por reflexiones				
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-45_N				
				











Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:





Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	58	58	47
Martes	58	56	49
Miércoles	57	54	46
Jueves	57	56	48
Viernes	58	58	47
Sábado	58	64	49
Domingo	55	55	54


Total Valores Diarios	
Total	22
Total superaciones	0
% sobre total	0,00%


2.41.- ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN MLG-46_N

DATOS DE LA MEDIDA				FOTOGRAFÍA
Coordenadas ETRS89 Huso 30		Periodo	Fecha	
373005	4064790	1 semana	06/11/2025 al 13/11/2025	
Observaciones: se corrige por reflexiones				
UBICACIÓN PUNTO DE LA ESTACIÓN MLG-46_N				
				










Cumplimiento del apartado b, del artículo 15 del RD 1367/2007, Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas acústicas, a partir del resultado de valores diarios medidos:



Día semana	L _d	L _e	L _n
Lunes	56	57	52
Martes	56	58	48
Miércoles	55	58	51
Jueves	56	61	50
Viernes	57	62	50
Sábado	57	61	48
Domingo	56	57	47

Total Valores Diarios	
Total	21
Total superaciones	0
% sobre total	0,00%